



## ***Brandwagen-Reparatur AB 50 85 36-33 055*** *für die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)*

Nach gemeinsamer Befundung im August 2005 erteilte die SBB der Stadler Winterthur AG den Auftrag, den einseitig ausgebrannten AB 50 85 36-33 055 auszumessen und ein Reparaturkonzept mit den entsprechenden Kosten zu erstellen.

Wie sich herausstellte waren die Beschädigungen im Bereich des Apparatekastens und des WCs am schwerwiegendsten.

Die SBB entschied aufgrund des Angebots und Konzeptes, die Reparatur durch Stadler Winterthur AG ausführen zu lassen.

Dank der engen und kooperativen Zusammenarbeit mit dem Kunden, konnte der ehrgeizige Endtermin mit einer Durchlaufzeit von kleiner als 11 Monaten, eingehalten werden.

Stadler Winterthur AG  
Zürcherstrasse 41  
CH-8401 Winterthur, Schweiz  
Telefon +41 (0)52 262 78 40  
Fax +41 (0)52 262 04 89  
stadler.winterthur@stadlerrail.ch

Ein Unternehmen der Stadler Rail Group  
Industriestrasse 1  
CH-9565 Bussnang, Schweiz  
Telefon +41 (0)71 626 21 20  
Fax +41 (0)71 626 21 28  
stadler.rail@stadlerrail.ch

## Vor der Reparatur

## Nach der Reparatur



WC-Bereich



2.Kl. Oberdeck



Apparatekasten

